

# Telurómetro + Pinzas – Megger DET4TC2

## Ficha Accesorios QVM



Equipo certificado bajo norma NCh-ISO 17025 y el INN, listo para su uso.



LISTADO DE ACCESORIOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unid
1	Telurómetro MEGGER DET4TC2.	1
2	Fusible de Repuesto para Telurómetro.	1
3	Tenazas Megger ICLAMP (corriente) y VCLAMP (voltaje). Apertura máx mordaza y Conductor = 52mm.	2
4	Estacas de prueba (A. Inox.) L=30cm x d=3/4" + Prensa Cobre.	4
5	Cables de prueba Rojo y Azul Macho/Hembra L=5m.	2
6	Rollo cable de prueba Conector Macho/Hembra + Pinza Cocodrilo (Apert. Máx 25mm). L=30m.	2
7	Carrete Cable de prueba (Rojo y Azul) Hembra Conector Banana/Pinza+ Pasador. L=90m ; Apert. Pinza =20mm.	2
8	Cinta métrica rollo 100m.	1
9	Bolso de transporte V=66x28x40cm (LxAxP).	1

\* Peso total 15kg aprox.

ARRIENDOS COMPLEMENTARIOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
A	Telurómetro Megger DET4TC2 + Pinzas + KIT Profesional de Puesta Tierra
B	Comprobador Instalaciones Eléctricas Fluke 1664 FC

Clic para Arrendar

